

«СОГЛАСОВАНО»

Постановление профкома

протокол № 75 от 24 августа 2020 г

Вал

А. С. Валиулина

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор муниципального казенного
образовательного учреждения
«Верхказанская средняя
общеобразовательная школа»



И. И. Кучева

24.08.2020 г., приказ № 131

ИНСТРУКЦИЯ № 14

по охране труда при выполнении столярно-плотницких работ

1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие медосмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие инструктаж по охране труда, аттестованные по электробезопасности.

1.2. Столяр-плотник должен знать и точно выполнять требования техники безопасности. Нарушение правил охраны труда не может быть оправдано их незнанием.

1.3. Выполнять только ту работу, которая ему поручена.

1.4. Строго соблюдать меры предосторожности, внимательно следить за ходом работы. При появлении неисправности оборудования немедленно прекратить на нем работу и поставить в известность своего непосредственного руководителя.

1.5. Перед началом работы рабочее место, инструмент, оборудование и приспособление должно быть внимательно осмотрено. При наличии, каких либо отступлений от правил принять меры по их устранению.

1.6. Следить за чистотой и порядком на рабочем месте, не допускать захламление и загромождение проходов и рабочего места.

1.7. Пользоваться спецодеждой и защитными приспособлениями.

1.8. Не производить работу на оборудовании при отсутствии или неисправности ограждения.

1.9. Не пытаться самостоятельно исправлять вышедшее из строя электрооборудование.

1.10. Не подходить с открытым огнем к тем местам, где ведутся работы с легковоспламеняющимися жидкостями. Курить только в специально отведенных местах.

1.11. В случае возникновения пожара применять все имеющиеся средства, приступить к тушению возникшего огня первичными средствами пожаротушения и немедленно сообщить в пожарную службу и своему руководителю.

1.12. О полученной травме, должен немедленно сообщить руководителю. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему,

обратиться в медпункт. Сохранить обстановку такой, какой она была в момент происшествия.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Одеть надлежащую спецодежду, не оставляя свисающих завязок.

2.2. Проверить исправность инвентаря, инструментов, приспособлений необходимых для работы.

2.3. Ознакомиться в полном объеме с предстоящей работой и подготовить все нужные материалы, инструменты и приспособления, отвечающие требованиям правил техники безопасности.

2.4. При работе на высоте необходимо предварительно проверить:

- а) надежность и исправность остекляемых переплетов;
- б) исправность стремянок, предохранительных поясов.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Быть внимательным во время работы, не отвлекаться самому и не отвлекать других от работы.

3.2. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

3.3. При работе ручной инструмент должен удовлетворять следующие требования:

- молотки и кувалды должны иметь поверхность бойка гладкой, не сбитой, без заусениц, выбоин и вмятин, трещин и должны быть плотно заклинены на деревянной ручке заершенным клином;

- брусочки и круглые напильники для опилки широких поверхностей должны быть снабжены специальными ручками, допускающими удобную обработку этих поверхностей;

- ударные инструменты (зубило, крейцмейсели, просечки, керны и т.д.) не должны иметь скошенных и избитых затылков, заусениц, вмятин, выбоин и трещин;

- при работе зубилом или крейцмейселем для защиты глаз должны применяться защитные очки;

- топоры должны иметь гладкие лезвия без заусениц, выбоин, вмятин и трещин. Топоры должны быть прочно и плотно насажены на топорище и закреплены на нем мягким стальным заершенным клином. Поверхность топорища должна быть гладкой;

- пилы (ножовки, поперечные, лучковые и т.п.) должны быть правильно разведены и хорошо заточены. Ручки пил должны быть правильно и прочно закреплены, гладко и ровно зачищены;

- строгательный инструмент (шерхебели, рубанки, фуганки и т.п.) должны иметь гладкие, ровно зачищенные колодки. Резцы (ножи) строительного инструмента должны быть правильно заточены, прочно и плотно пригнаны к деревянным колодкам и не должны иметь выбоин, вмятин, трещин и заусениц.

3.4. Переносной электроинструмент должен удовлетворять следующим требованиям:

- быстро включаться и отключаться от электросети, не допускать самопроизвольного включения и отключения;
- быть безопасным в работе и иметь недоступные для случайного включения пускателей;
- все электрооборудование должно быть исправно и заземлено.

3.5. Стекольные работы:

- до начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и исправность оконных переплетов;
- подъем и переноску стекла к месту его установки нужно производить с применением безопасных приспособлений или в специальной таре. Подниматься по лестнице со стеклом в руках запрещается;
- резать стекло на колене или на случайных предметах запрещается. Стекло следует очищать от стекольной пыли только щеткой. Запрещается сдирать или стирать пыль рукой;
- собирать бой и отходы следует только в перчатках. При резке стекла и очистке переплетов следует надевать защитные очки;
- заготовка и нарезка стекла должна производиться в отдельном помещении;
- обрезки стекла следует собирать в специальный ящик.

4. Требования безопасности после работы.

4.1. Убрать свое рабочее место.

4.2. Инструмент очистить от пыли, опилки убрать в соответствующее место для хранения.

4.3. Освободить проходы, составить аккуратно нарезанные стекла.

4.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и принять душ.

Ответственный

за электрохозяйство ОУ _____



(подпись)

А. Р. Ситдикова

(расшифровка подписи)

24.08.2020 г.

С инструкцией ознакомлен:



(подпись)

Ситдигов Х. Б.

(расшифровка подписи)

01.09.2020 г